


DESENHO EXECUTADO POR SISTEMA
AUTO CAD
NAO DEVE SER ALTERADO
MANUALMENTE

0 50

AS INFORMACOES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SAO
CONFIDENCIAIS E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE
PARKER HANNIFIN-DIV. SCHRADER BELLOWS
SENDO VETADA SUA REPRODUCAO OU DIVULGACAO,
EXCETO COM AUTORIZACAO DA MESMA

AP 0051 - REV. B

NOTA:
OS ITENS INDICADOS COM ●
FAZEM PARTE DO KIT
DE REPARO N° 7775-007-8001



BA02-004-04R
Arruela ondulada

1159-1430A01
Parafuso

1811-14
Arruela
de pressão

7775-005-2001
Conjunto da
tampa e esfera

5298-3145-01 ●
Conjunto da camisa
êmbolo e mola,
com vedação em nitrílica

75-3001A
Conjunto do
diafragma
(Nitrílica)

3454-7 ●
O-Ring
(Nitrílica)

1159-1035-06
Parafuso M5x0,8x35mm

2709-8
O-Ring
(Nitrílica)

5298-0008-15
Tampa para válvula

75-0001
Corpo 2 1/2" NPT

75-3003 ●
Conjunto do
diafragma (Nitrílica)

3454-33 ●
O-Ring
(Nitrílica)

75-0003
Corpo
intermediário

3454-33 ●
O-Ring
(Nitrílica)

1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB
1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB

1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB
1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB

1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB
1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB

1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB
1	Item	Qtd	Prov	16/06/04	WTO	RSB

7775-007-NZC

N° DESENHO: 7775-007-NZC